

Ссылка на автомобиль:

Дата и место осмотра: 16/03/2021, Каспийская улица

Ссылка на фотоотчёт: <https://disk.yandex.ru/d/xlCHXhe9iKGoVQ?w=1>

Технически:

Основные узлы:

Пробег реальный. Моточасы (КПП) – 2164ч.

Структурных повреждений кузова нет, но есть расчёт на 1 млн рублей, в котором фары, бампер, капот, радиаторы. Работы проводились в Авилоне. При проверке выяснилось, что заменены только фары головного света, а остальные детали так и остались поломаны.

Состояние двигателя в норме.

Состояние технических жидкостей в норме.

Уровень технических жидкостей в норме.

Состояние коробки передач в норме (тест-драйв не проводился).

Состояние видимой ходовой части в норме, но рекомендуется проверка на подъёмнике.

Работа рулевого управления без нареканий.

Работа климат-контроля без нареканий.

Работа электроники и электрики салона в норме.

До следующего ТО осталось 14700 км / 363 дня.

Обязательна мойка радиаторов.

ЗП подкрылок свисает (похоже, после перекраса не установили, как положено).

Сломана ручка регулировки яркости подсветки в салоне.

Ходовые качества:

Тест-драйв – не проводился из-за отказа продавца. Спешил.

Курсовая устойчивость, соответственно, не проверялась.

Тормоза и шины:

Износ передних тормозных дисков 80%, колодок 50%.

Износ задних тормозных дисков 150%, колодок 75%.

Шины зимние, 2018-19гв, омологация А0 (Ауди), износ неравномерный – ЗП изношено полностью и уже давно, ЗЛ полностью, но меньше. Передние покрышки имеют тоже разный износ, но не такой существенный, как задние.

Компьютерная диагностика:

Ошибки стирались 1791 км назад.

Актуальные ошибки в накопителе – передний парктроник (не работает из-за проводки датчиков).

Сохранённые в истории ошибки – ограничение крутящего момента (вероятно, из-за чипа, 4 раза), отключение пневмы (возможно из-за частых проверок, сейчас система работает исправно), движение в тумане (1 раз, система работает исправно), камеры кругового обзора (ремонт в Авилоне такой был, владелец ездил на устранение проблем ещё 5 раз).

Коррекции по работе ДВС и КПП в норме.

Доработки:

Признаки дооснащения автомобиля – металлическая защита картера.

Нештатные охранные системы отсутствуют.

Косвенные признаки тюнинга – чип st 1.

Эстетически:

Повреждения кузова – ПП крыло (царапины), ЗП дверь (сильная ссадина), ЗП крыло (вмятины по арке колеса, заходят в проём двери), крыша (топорщатся молдинги сзади), ЗЛ дверь (неровно установлен молдинг), ПЛ дверь (сколы на торце, вмятина около ручки), П бампер (кривые зазоры, поломаны крепления, облезает лак), П порог (ссадины, вмятины на накладке), З бампер (царапины), защита картера (вмята, поцарапана).

Окрасы – ПП крыло (косметический окрас, до 300мкм), ЗП дверь (косметический окрас, до 250мкм), ЗП крыло (косметический окрас, до 500мкм), ЗЛ дверь (косметический окрас, до 250мкм), капот (косметический окрас, до 250мкм), П бампер.

Снятие/установка элементов кузова – капот, ПП крыло, ЗП дверь, ЗЛ дверь.

Качество окрасов 3/5. Так как лак на П бампере облезает, возможны проблемы и с остальными окрашенными элементами.

Состояние салона – требуется химчистка, много эксплуатационных повреждений. Посторонних запахов нет.

Багажное отделение – захламлено.

Лобовое стекло – мелкие сколы, оригинал. Состояние остальных стёкол в норме.

Состояние колёсных дисков – ободраны.

Повреждения запечатлены на фотографиях.

Юридически:

ПТС предъявлен не был.

На момент осмотра по общедоступным базам ограничений нет.

Маркировки без изменений.

Рекомендации:

Проверить историю дилерского обслуживания.

Проверка на подъёмнике.

Мойка днища, мойка радиаторов.

Полировка и нанесение защитных покрытий на кузов.

Перед покупкой повторно проверить автомобиль на запреты, залоги и ограничения (<https://mintco.ru/how-to-check.html>)

Покупать автомобиль у собственника, проверив паспорт.

Примечания:

Фотоотчёт может не содержать фотографий инженерных параметров, проверяемых при проведении компьютерной диагностики.

Оценки:

Пробег	103151 км
Владельцев	2
ДТП	3
Окрасов	6
Технически	7/10
Эстетически	5/10
Юридически	ОК
Стоимость	2400т.р.
Состояние	6/10

Дополнительная информация:

О компании:

Телефон [+7\(926\)188-83-35](tel:+7(926)188-83-35) [Написать в WhatsApp](#)

e-mail info@mintco.ru

Наш сайт <http://mintco.ru/>

[Группа Вконтакте](#)

[Instagram](#)

[YouTube канал](#)

Обслуживание, ремонт:

[Рекомендуемые автосервисы](#)

[Мойка днища](#)

Уход за автомобилем, детейлинг:

[VMDetailing – Алтуфьево](#)

[MRE Detailing – Беляево](#)

[Daytona Detailing – Ленинский](#)

[Brooklands - Пресненский](#)

Защитные плёнки, тонировка:

[VMDetailing](#)

[Wrap machines](#)

[Brooklands](#)

Полезная информация:

[Пробивка по базам](#)

[Порядок покупки](#)

[Страхование](#)