

Ссылка на автомобиль:

Дата и место осмотра: 2/02/2021, г. Жуковский

Ссылка на фотоотчёт: <https://disk.yandex.ru/d/u8181Em7qMJLqw?w=1>

Технически:

Основные узлы:

Пробег реальный. Моточасы в КПП – 1588 ч.

Структурных повреждений кузова нет. При этом, замена бампера была вместе с частью пластика снизу радиаторов, но признаков более глубоких повреждений нет.

Состояние двигателя – присутствует запах бензина в масле, требуется замена ТНВД. Из-за езды на 95-ом бензине в памяти присутствуют ошибки по эффективности катализатора и лямбда-зондам. При тест-драйве присутствуют повышенные вибрации ДВС, переходящие на кузов (возможно порваны подушки ДВС).

Рекомендуется эндоскопия катализаторов, но и это не даст гарантий, что нет повреждений внутри.

Требуется мойка радиаторов с разбором.

Состояние технических жидкостей в норме.

Уровень технических жидкостей в норме.

Состояние коробки передач в норме.

Состояние видимой ходовой части в норме.

Работа рулевого управления без нареканий.

Работа климат-контроля без нареканий.

Работа электроники и электрики салона в норме.

Запотевает левая фара.

До следующего ТО осталось 10 500 км.

Ходовые качества:

Тест-драйв в норме.

Курсовая устойчивость в норме.

Тормоза и шины:

Износ передних тормозных дисков 10%, колодок 20%.

Износ задних тормозных дисков 90%, колодок 50%.

Шины зимние, 2013/15гв, омологация А0, износ равномерный, 50/50%.

Компьютерная диагностика:

Ошибки стирались 21414 км назад.

Актуальные ошибки в накопителе – ограничение момента из-за блока ОГ (48 раз, требуется дополнительная диагностика);

Сохранённые в истории ошибки – катализаторы, лямбда-зонд, вентиляция картера (из-за бензина); замок лючка бензобака (замерзал, 2 раза); датчик холла в крышке багажника (механизм работает исправно, 2 раза);

Коррекции по работе ДВС и КПП в норме?

Доработки:

Признаки дооснащения автомобиля отсутствуют.

Нештатные охранные системы отсутствуют.

Косвенные признаки тюнинга отсутствуют.

Эстетически:

Повреждения кузова – ПЛ дверь (сколы на торце, притёртость), ПЛ крыло (ссадина), ЗЛ крыло (сколы и паутина около заднего стекла),

Окрасы – бамперы (задний отремонтирован), капот (косметический окрас), ПЛ крыло (ремонтный окрас).

Снятие/установка элементов кузова – бамперы, ПЛ крыло, капот. Верхний болт ЗЛ двери крутился, но признаков снятия детали целиком не выявлено.

Качество окрасов 4-/5.

Состояние салона в норме, рекомендуется уборка. Посторонних запахов нет.

Багажное отделение захламлено.

Лобовое стекло – мелкие сколы. Состояние остальных стёкол в норме.

Состояние колёсных дисков – ободраны.

Повреждения запечатлены на фотографиях.

Юридически:

ПТС оригинал. Владельцев – 3. Свободных мест в ПТС – 0.

Показывает собственник.

На момент осмотра без залогов и ограничений.

Маркировки без изменений.

Рекомендации:

Проверить автотеку.

Проверить историю дилерского обслуживания.

Проверка на подъёмнике.

Проверка углов установки колёс (УУК).

Мойка днища, мойка радиаторов.

Полировка и нанесение защитных покрытий на кузов.

Перед покупкой повторно проверить автомобиль на запреты, залоги и ограничения (<https://mintco.ru/how-to-check.html>)

Покупать автомобиль у собственника, проверив паспорт.

Примечания:

Фотоотчёт может не содержать фотографий инженерных параметров, проверяемых при проведении компьютерной диагностики.

Оценки:

Пробег	72189 км
Владельцев	2
ДТП	0
Окрасов	4
Технически	7/10
Эстетически	7/10
Юридически	OK
Стоимость	2300 т.р.
Состояние	7/10

Дополнительная информация:

О компании:

Телефон [+7\(926\)188-83-35](tel:+7(926)188-83-35) [Написать в What'sApp](#)
e-mail info@mintco.ru
Наш сайт <http://mintco.ru/>
[Группа Вконтакте](#) [Instagram](#) [YouTube канал](#)

Обслуживание, ремонт:

[Рекомендуемые автосервисы](#)
[Мойка днища](#)

Уход за автомобилем, детейлинг:

[VMDetailing – Алтуфьево](#)
[MRE Detailing – Беляево](#)
[Daytona Detailing – Ленинский](#)
[Brooklands - Пресненский](#)

Защитные плёнки, тонировка:

[VMDetailing](#)
[Wrap machines](#)
[Brooklands](#)

Полезная информация:

[Пробивка по базам](#)
[Порядок покупки](#)
[Страхование](#)