

Ссылка на автомобиль:

Дата и место осмотра: 31/01/2021, Крылатское

Ссылка на фотоотчёт: <https://disk.yandex.ru/d/tTE7g9bRnB3wA?w=1>

Технически:

Основные узлы:

Пробег реальный. Моточасы в КПП – 1259 ч.

Структурных повреждений кузова нет.

Состояние двигателя в норме. Постороннего шума в области распредвалов не выявлено (частая неисправность).

Состояние технических жидкостей в норме.

Уровень технических жидкостей в норме.

Состояние коробки передач в норме.

Состояние видимой ходовой части в норме.

Работа рулевого управления без нареканий.

Работа климат-контроля без нареканий.

Работа электроники и электрики салона в норме.

Замят радиатор системы охлаждения (из-за наезда передним бампером на препятствие).

Порван, ободран, и частично сломан пластик на днище.

Рекомендуется мойка радиаторов.

Ходовые качества:

Тест-драйв в норме.

Курсовая устойчивость в норме.

Тормоза и шины:

Износ передних тормозных дисков 30%, колодок 70%.

Износ задних тормозных дисков 100%, колодок 50%. Рекомендуется замена дисков по износу колодок.

Шины зимние, 2017гв, омологация отсутствует, износ равномерный, 50/90%.

Компьютерная диагностика:

Ошибки стирались 46876 км назад.

Актуальные ошибки в накопителе – центральный правый парктроник (периодически не работает, требуется ремонт проводки).

Сохранённые в истории ошибки – электродвигатель складывания зеркал (система функционирует исправно, возможно из-за обледенения были неисправности).

Коррекции по работе ДВС и КПП в норме.

Доработки:

Признаки дооснащения автомобиля отсутствуют.

Нештатные охранные системы отсутствуют.

Косвенные признаки тюнинга отсутствуют.

Эстетически:

Повреждения кузова – капот (сколы), ЗП дверь (ссадина на молдинге и пороге, сколы на торце, мелкие царапины), ЗП крыло (лёгкая притертость), З бампер (ободран, царапины на зоне погрузки, мелкие царапины, надорван, поломан пластик), ЗЛ дверь (притертость, ссадина), ПЛ дверь (сколы на торце), решётка радиатора (пескоструй), П бампер (ободран снизу, отсутствует решётка, повреждён пластик под бампером), крыша (вздутие краски около рейлинга),

Окрасы – П бампер (замена), З бампер (замена).

Снятие/установка элементов кузова – бамперы.

Качество окрасов 4/5.

Состояние салона – удовлетворительное, рекомендуется химчистка. Посторонних запахов нет.

Багажное отделение – присутствуют эксплуатационные повреждения.

Лобовое стекло – мелкие сколы и несколько крупных. Состояние остальных стёкол в норме.

Состояние колёсных дисков – ободраны.

Повреждения запечатлены на фотографиях.

Юридически:

ПТС оригинал. Владельцев – 1. Свободных мест в ПТС – 3.

Показывает собственник.

На момент осмотра по общедоступным базам:

- ГИБДД – чисто;
- Залоги – чисто;
- ФССП – чисто;
- ФСПП предыдущий собственник – чисто;
- Федресурс банкротств – чисто.

Маркировки без изменений.

Рекомендации:

Проверка углов установки колёс (УУК).

Мойка днища, мойка радиаторов.

Полировка и нанесение защитных покрытий на кузов.

Перед покупкой повторно проверить автомобиль на запреты, залоги и ограничения (<https://mintco.ru/how-to-check.html>)

Покупать автомобиль у собственника, проверив паспорт.

Примечания:

Фотоотчёт может не содержать фотографий инженерных параметров, проверяемых при проведении компьютерной диагностики.

Оценки:

Пробег	76728 км
Владельцев	1
ДТП	2
Окрасов	2
Технически	9/10
Эстетически	7/10
Юридически	OK
Стоимость	3900т.р.
Состояние	8/10

Дополнительная информация:

О компании:

Телефон [+7\(926\)188-83-35](tel:+7(926)188-83-35) [Написать в WhatsApp](#)
e-mail info@mintco.ru
Наш сайт <http://mintco.ru/>
[Группа Вконтакте](#) [Instagram](#) [YouTube канал](#)

Обслуживание, ремонт:

[Рекомендуемые автосервисы](#)
[Мойка днища](#)

Уход за автомобилем, детейлинг:

[VMDetailing – Алтуфьево](#)
[MRE Detailing – Беляево](#)
[Daytona Detailing – Ленинский](#)
[Brooklands - Пресненский](#)

Защитные плёнки, тонировка:

[VMDetailing](#)
[Wrap machines](#)
[Brooklands](#)

Полезная информация:

[Пробивка по базам](#)
[Порядок покупки](#)
[Страхование](#)