

Ссылка на автомобиль:

[https://auto.ru/cars/used/sale/mercedes/cls\\_klasse/1100930858-93a01cf1/](https://auto.ru/cars/used/sale/mercedes/cls_klasse/1100930858-93a01cf1/)

Дата и место осмотра: 13/11/2020, Дмитровское шоссе.

Ссылка на фотоотчёт: <https://disk.yandex.ru/d/LJ2JTXACkDGFzw?w=1>

## Технически:

### Основные узлы:

Пробег реальный.

Структурных повреждений кузова нет.

Состояние двигателя в норме, но возможен расход масла  $\geq 1$ л на 5000км.

Состояние технических жидкостей в норме.

Уровень технических жидкостей – масло ДВС около минимума.

Состояние коробки передач в норме. Присутствует сильное запотевание входного вала заднего редуктора.

На стыке КПП и ДВС обнаружена течь масла, предположительно течет задний сальник коленвала или же поддон КПП.

Состояние ходовой части – ЗП амортизатор вытек, требуется замена пары; пыльники пневмобаллонов спереди имеют складки, это увеличивает риск разрыва.

Работа рулевого управления без нареканий.

Работа климат-контроля без нареканий.

Работа электроники и электрики салона в норме. Выявленные ошибки по камере и обогреву заднего стекла на работу не повлияли.

Не отрегулирована ПЛ дверь – задевает замок при закрывании, требуется регулировка.

Требуется мойка радиаторов с разбором.

До следующего ТО осталось 4404 км.

### Ходовые качества:

Тест-драйв в норме.

Курсовая устойчивость в норме.

### Тормоза и шины:

Износ передних тормозных дисков 100%, колодок 70%. Рекомендуется переборка тормозных суппортов.

Износ задних тормозных дисков 100%, колодок 100%. Требуется переборка тормозных суппортов.

Шины зимние, 2016/14/17/11гв, омологация M0, износ равномерный, 50/50%. Требуется замена шин ЗП (2014) и ПЛ (2011) из-за срока годности.

#### Компьютерная диагностика:

Актуальные ошибки в накопителе – обогрев заднего стекла (возможно не все нити работают).

Сохранённые в истории ошибки – камера заднего вида (работает исправно); парктроники (ошибки по дисплеям, по словам владельца иногда не срабатывают).

Коррекции по работе ДВС и КПП в норме, но адаптационные значения давления 1-2 передачи КПП находятся на верхней границе нормы. Возможно проявление/появление пинков при переключениях.

#### Доработки:

Признаки дооснащения автомобиля отсутствуют.

Нештатные охранные системы отсутствуют.

Косвенные признаки тюнинга отсутствуют.

#### Эстетически:

Повреждения кузова – П бампер (пескоструй, царапины, ссадины), фары (пескоструй), ПП дверь (мелкая ссадина), ЗП крыло (скол), З бампер (поцарапан до пластика, порван, кривые зазоры, диффузор поцарапан, катафот разбит), ЗЛ крыло (вмятина), крыша (скол над лобовым).

Автомобиль на осмотр предоставлен грязный, поэтому возможно обнаружение дополнительных повреждений после мойки.

Облезает хром на молдингах дверей.

Окрасы – ПЛ дверь (замена, окрас), ПЛ крыло (окрас), П бампер (окрас), З бампер (замена, окрас).

Снятие/установка элементов кузова – ПЛ дверь, бамперы.

Качество окрасов 4/5.

Состояние салона – грязный, требуется уборка. Посторонних запахов нет.

Багажное отделение в норме.

Лобовое стекло – мелкие сколы. Состояние остальных стёкол в норме.

Состояние колёсных дисков – сильно ободраны.

Повреждения запечатлены на фотографиях.

#### Юридически:

ПТС предъявлен не был, по словам дубликат. Владельцев – 5. Свободных мест в ПТС – 5 (по словам).

Показывает собственник.

На момент осмотра без залогов и ограничений.

Маркировки без изменений.

### Рекомендации:

Проверить историю дилерского обслуживания.

Проверка углов установки колёс (УУК).

Мойка днища, мойка радиаторов.

Полировка и нанесение защитных покрытий на кузов.

Перед покупкой повторно проверить автомобиль на запреты, залоги и ограничения (<https://mintco.ru/how-to-check.html>)

Покупать автомобиль у собственника, проверив паспорт.

### Примечания:

Фотоотчёт может не содержать фотографий инженерных параметров, проверяемых при проведении компьютерной диагностики.

## Оценки:

Пробег	128691 км
Владельцев	5
ДТП	1
Окрасов	4
Технически	6/10
Эстетически	6/10
Юридически	OK
Стоимость	??? т.р.
Состояние	6/10

---

## Дополнительная информация:

О компании:

Телефон [+7\(926\)188-83-35](tel:+7(926)188-83-35) [Написать в What'sApp](#)  
e-mail [info@mintco.ru](mailto:info@mintco.ru)  
Наш сайт <http://mintco.ru/>  
[Группа Вконтакте](#) [Instagram](#) [YouTube канал](#)

Обслуживание, ремонт:

[Рекомендуемые автосервисы](#)  
[Мойка днища](#)

Уход за автомобилем, детейлинг:

[VMDetailing – Алтуфьево](#)  
[MRE Detailing – Беляево](#)  
[Daytona Detailing – Ленинский](#)  
[Brooklands - Пресненский](#)

Защитные плёнки, тонировка:

[VMDetailing](#)  
[Wrap machines](#)  
[Brooklands](#)

Полезная информация:

[Пробивка по базам](#)  
[Порядок покупки](#)  
[Страхование](#)