

Ссылка на автомобиль:

https://m.auto.ru/cars/used/sale/mercedes/g_klasse_amg/1099144600-b5809384/

Дата и место осмотра: 30/11/2020

Ссылка на фотоотчёт: https://disk.yandex.ru/d/U8ZJZzoF6_Gz8w?w=1

Технически:

Основные узлы:

Пробег реальный.

Структурных повреждений кузова нет. Были два ДТП по бамперам, в базах есть соответствующие отметки. При этом признаков сильных ударов не обнаружено.

Состояние двигателя в норме.

Состояние технических жидкостей в норме.

Уровень технических жидкостей в норме.

Состояние коробки передач в норме.

Состояние видимой ходовой части в норме.

Работа рулевого управления без нареканий.

Работа климат-контроля без нареканий.

Работа электроники и электрики салона в норме.

До следующего ТО осталось 8914 км / 199 дней.

Ходовые качества:

Тест-драйв в норме.

Курсовая устойчивость в норме.

Тормоза и шины:

Износ передних тормозных дисков 30%, колодок 70%.

Износ задних тормозных дисков 30%, колодок 30%.

Шины зимние, 2016гв, омологация отсутствует, износ равномерный, 20/20%.

Компьютерная диагностика:

Ошибки стирались более 100 км назад.

Актуальные ошибки в накопителе – лампа заднего хода (по словам владельца, иногда возникает ошибка по работе на приборной панели, но при этом освещение работает (возможно дело в произведённых работах по заднему бамперу));

Сохранённые в истории ошибки – загрязнение радара Distronic; задняя камера (работает исправно); питание блока управления сиденьем водителя (информационная запись, на работу не влияет);

Коррекции по работе ДВС и КПП в норме.

Доработки:

Признаки дооснащения автомобиля – рама и кузов обработаны антикоррозийным составом. Для обработки делали отверстия, через которые проливали полости спецсоставом. Шильдики окрашены в черный цвет.

Нештатные охранные системы отсутствуют.

Косвенные признаки тюнинга отсутствуют.

Эстетически:

Кузов частично оклеен плёнкой. В некоторых местах она отходит и топорщится.

Повреждения кузова – П бампер (клыки разного цвета, левый не оклеили плёнкой после ДТП), П порог (коррозия хрома), крыша (ссадина), повторители поворотников (запотевают).

Окрасы – решётка радиатора, передний бампер, задний бампер, кожух запасного колеса (в черный цвет).

Снятие/установка элементов кузова – бамперы, решётка радиатора.

Качество окрасов 5-/5.

Состояние салона хорошее, посторонних запахов нет.

Багажное отделение в норме.

Лобовое стекло – мелкие сколы. Состояние остальных стёкол в норме.

Состояние колёсных дисков – мелкие царапины.

Повреждения запечатлены на фотографиях.

Юридически:

ПТС предъявлен не был, по словам – оригинал. Владельцев – 1 (жена, на сделке будет). Свободных мест в ПТС – больше 3.

На момент осмотра без залогов и ограничений.

Маркировки без изменений.

Рекомендации:

Проверка на подъёмнике.

Проверка углов установки колёс (УУК).

Мойка днища, мойка радиаторов.

Перед покупкой повторно проверить автомобиль на запреты, залогов и ограничения (<https://mintco.ru/how-to-check.html>)

Покупать автомобиль у собственника, проверив паспорт.

Примечания:

Фотоотчёт может не содержать фотографий инженерных параметров, проверяемых при проведении компьютерной диагностики.

Оценки:

Пробег	46219 км
Владельцев	1
ДТП	2
Окрасов	2
Технически	9/10
Эстетически	9/10
Юридически	OK
Стоимость	7300 т.р.
Состояние	9/10

Дополнительная информация:

О компании:

Телефон [+7\(926\)188-83-35](tel:+7(926)188-83-35) [Написать в What'sApp](#)
e-mail info@mintco.ru
Наш сайт <http://mintco.ru/>
[Группа Вконтакте](#) [Instagram](#) [YouTube канал](#)

Обслуживание, ремонт:

[Рекомендуемые автосервисы](#)
[Мойка днища](#)

Уход за автомобилем, детейлинг:

[VMDetailing – Алтуфьево](#)
[MRE Detailing – Беяево](#)
[Daytona Detailing – Ленинский](#)
[Brooklands - Пресненский](#)

Защитные плёнки, тонировка:

[VMDetailing](#)
[Wrap machines](#)
[Brooklands](#)

Полезная информация:

[Пробивка по базам](#)
[Порядок покупки](#)
[Страхование](#)