

Ссылка на автомобиль:

Дата и место осмотра: 21/11/2020

Ссылка на фотоотчёт: <https://disk.yandex.ru/d/yvKFnyj2xElaDw?w=1>

Технически:

Основные узлы:

Пробег реальный.

Структурных повреждений кузова нет, но было два ДТП:

1. Удар колесом об бордюр в Череповце (после первого обращения поменяли только диск, хотя было повреждение на тормозном суппорте, после второго – большую часть подвески и рулевую рейку (сумма ремонта 625тр)). По результатам проверки (тест-драйв, осмотр, комп диагностика) выявить нарекания на проведённый ремонт не удалось.
2. Притертость об столб. Продавец предъявил фото, где повреждены бампер, крыло и расширители арки. Эти детали перекрашены, нарушений геометрии или функциональности не выявлено.

При этом, следует учитывать, что зазоры на бампере неравномерные, оттенки деталей отличаются, мелкий крепеж мог быть повреждён и не заменён.

Состояние двигателя в норме.

Состояние технических жидкостей в норме.

Уровень технических жидкостей в норме.

Состояние коробки передач в норме.

Состояние видимой ходовой части в норме.

Работа рулевого управления без нареканий.

Работа климат-контроля без нареканий.

Работа электроники и электрики салона в норме.

Рекомендуется мойка радиаторов весной.

До следующего ТО осталось 1400 км.

Ходовые качества:

Тест-драйв в норме.

Курсовая устойчивость в норме.

Тормоза и шины:

Износ тормозных дисков установить не удалось из-за опции.

Износ передних тормозных колодок 20%.

Износ задних тормозных колодок 50%.

Шины зимние, 2019/18гв, омологация NO, износ равномерный, 30/50%.

Компьютерная диагностика:

Ошибки стирались 13424 км назад.

Актуальные ошибки в накопителе – по системе отслеживания PVTs (ошибки по этой системе часто встречаются на различных автомобилях в разном виде, возможно связано с затянувшейся пусконаладкой системы).

Сохранённые в истории ошибки – ошибки не критичные, на работу не влияют (подняли машину без режима домкрата, связь между блоками, давление в шинах, авторизации).

Коррекции по работе ДВС и КПП в норме.

Доработки:

Признаки дооснащения автомобиля отсутствуют.

Нештатные охранные системы отсутствуют.

Косвенные признаки тюнинга отсутствуют.

Эстетически:

Повреждения кузова – выхлопные трубы (облезает краска), ЗЛ арка крыла (требуется замена защитной плёнки), ЗП крыло (царапина над задней дверью).

В проёмах передних дверей, на стойках-А, обнаружены протёртости краски до металла (предположительно, уплотнителями дверей). Требуется предъявление дилеру, как гарантийный случай. Не стоит красить целиком стойку, так как после этого при дальнейшей продаже машины возможны проблемы.

Окрасы – капот (косметический окрас от сколов), П бампер (из-за ДТП 2), ПП крыло (из-за ДТП 2), расширители арки (из-за ДТП 2).

Снятие/установка элементов кузова – ПП крыло, капот, бампер. На левой петле крышки багажника присутствуют следы кручения болтов (предположительно регулировали зазор на заводе).

Качество окрасов 4/5.

Состояние салона хорошее, посторонних запахов нет.

Багажное отделение – повреждён пластик крышки багажника, требуется уборка.

Лобовое стекло – мелкие сколы. Состояние остальных стёкол в норме.

Состояние колёсных дисков в норме. Установлен не оригинал, диски реплика.

Повреждения запечатлены на фотографиях.

Юридически:

ПТС оригинал находится у лизинговой компании, предъявлена копия ч/б. Владельцев – 1 (ВТБ лизинг). Свободных мест в ПТС – 4. Продажа по переуступке лизинговых прав.

На момент осмотра без залогов и ограничений.

Маркировки без изменений.

Автомобиль был замечен в объявлениях по сдаче в прокат.

Рекомендации:

Проверка углов установки колёс (УУК) на стенде.

Мойка днища, мойка радиаторов.

Полировка и нанесение защитных покрытий на кузов.

Перед покупкой повторно проверить автомобиль на запреты, залоги и ограничения (<https://mintco.ru/how-to-check.html>)

Примечания:

Фотоотчёт может не содержать фотографий инженерных параметров, проверяемых при проведении компьютерной диагностики.

Оценки:

Пробег	29433 км
Владельцев	1
ДТП	2
Окрасов	3
Технически	9/10
Эстетически	9/10
Юридически	OK
Стоимость	??? т.р.
Состояние	8/10

Дополнительная информация:

О компании:

Телефон [+7\(926\)188-83-35](tel:+7(926)188-83-35) [Написать в What'sApp](#)
e-mail info@mintco.ru
Наш сайт <http://mintco.ru/>
[Группа Вконтакте](#) [Instagram](#) [YouTube канал](#)

Обслуживание, ремонт:

[Рекомендуемые автосервисы](#)
[Мойка днища](#)

Уход за автомобилем, детейлинг:

[VMDetailing – Алтуфьево](#)
[MRE Detailing – Беляево](#)
[Daytona Detailing – Ленинский](#)
[Brooklands - Пресненский](#)

Защитные плёнки, тонировка:

[VMDetailing](#)
[Wrap machines](#)
[Brooklands](#)

Полезная информация:

[Пробивка по базам](#)
[Порядок покупки](#)
[Страхование](#)