

Ссылка на автомобиль: <https://auto.ru/cars/used/sale/1101667762-ba52098c>

Дата и место осмотра: 6/01/2020

Ссылка на фотоотчёт: <https://disk.yandex.ru/d/OY8XaAMJYJrWOA?w=1>

Технически:

Основные узлы:

Пробег реальный. Моточасы – 1834ч.

Структурных повреждений кузова нет. Расчёты по базам не были обоснованы серьёзными повреждениями автомобиля.

Состояние двигателя в норме.

Состояние технических жидкостей в норме.

Уровень технических жидкостей в норме.

Состояние коробки передач в норме.

Состояние видимой ходовой части в норме. Рекомендуется мойка.

Работа рулевого управления без нареканий.

Работа климат-контроля без нареканий.

Работа электроники и электрики салона в норме.

До следующего ТО осталось 15000 км. Два последних ТО проводились не у дилера.

Ходовые качества:

Тест-драйв в норме. Проводился по территории паркинга на скоростях до 50 км/ч.

Курсовая устойчивость в норме.

Тормоза и шины:

Износ передних тормозных дисков 30%, колодок 50%.

Износ задних тормозных дисков 20%, колодок 30%.

Шины зимние, 2015/16гв, омологация отсутствует, износ равномерный, 25/25%.

Компьютерная диагностика:

Актуальные ошибки в накопителе отсутствуют.

Сохранённые в истории ошибки – множество ошибок связанных с просадкой АКБ и окрасом заднего бампера. Существенных ошибок не выявлено.

Коррекции по работе ДВС и КПП в норме.

Доработки:

Признаки дооснащения автомобиля отсутствуют.

Нештатные охранные системы отсутствуют.

Косвенные признаки тюнинга отсутствуют.

Эстетически:

Повреждения кузова – арки передних колёс (пескоструй), ПЛ дверь (сколы на торце), крыша (скол над лобовым стеклом), решётка радиатора (скол), ЗЛ дверь (скол).

Окрасы – бамперы (косметика), ЗП крыло (косметический окрас, до 210мкм), капот (косметический окрас, до 210мкм);

Снятие/установка элементов кузова – бамперы, капот.

Качество окрасов 5-/5.

Состояние салона хорошее, кроме ЗП места (возили ребёнка); посторонних запахов нет.

Багажное отделение в норме.

Лобовое стекло – мелкие сколы, заднее стекло – мелкие царапины от щётки. Состояние остальных стёкол в норме.

Состояние колёсных дисков – присутствуют средние повреждения.

Повреждения запечатлены на фотографиях.

Юридически:

ПТС предъявлен не был, по словам оригинал. Владельцев – 1. Свободных мест в ПТС – 4.

Показывает муж собственницы.

На момент осмотра без залогов и ограничений.

Маркировки без изменений.

Рекомендации:

Проверить автотеку.

Проверить историю дилерского обслуживания.

Проверка на подъёмнике.

Проверка углов установки колёс (УУК).

Мойка днища, мойка радиаторов.

Полировка и нанесение защитных покрытий на кузов.

Перед покупкой повторно проверить автомобиль на запреты, залогов и ограничения (<https://mintco.ru/how-to-check.html>)

Покупать автомобиль у собственника, проверив паспорт.

Примечания:

Фотоотчёт может не содержать фотографий инженерных параметров, проверяемых при проведении компьютерной диагностики.

Оценки:

Пробег	49780 км
Владельцев	1
ДТП	1
Окрасов	4
Технически	9/10
Эстетически	9/10
Юридически	OK
Стоимость	4000 т.р.
Состояние	9/10

Дополнительная информация:

О компании:

Телефон [+7\(926\)188-83-35](tel:+7(926)188-83-35) [Написать в What'sApp](#)
e-mail info@mintco.ru
Наш сайт <http://mintco.ru/>
[Группа Вконтакте](#) [Instagram](#) [YouTube канал](#)

Обслуживание, ремонт:

[Рекомендуемые автосервисы](#)
[Мойка днища](#)

Уход за автомобилем, детейлинг:

[VMDetailing – Алтуфьево](#)
[MRE Detailing – Беляево](#)
[Daytona Detailing – Ленинский](#)
[Brooklands - Пресненский](#)

Защитные плёнки, тонировка:

[VMDetailing](#)
[Wrap machines](#)
[Brooklands](#)

Полезная информация:

[Пробивка по базам](#)
[Порядок покупки](#)
[Страхование](#)