

Ссылка на автомобиль: <https://moscow.drom.ru/porsche/panamera/40570718.html>

Дата и место осмотра: 15/01/2021

Ссылка на фотоотчёт: <https://disk.yandex.ru/d/hZtBzzOvzpPCOg?w=1>

## Технически:

### Основные узлы:

Пробег реальный. Моточасы – 2036ч (ДВС).

Структурных повреждений кузова нет.

Состояние двигателя в норме. При эндоскопии 4 и 5 цилиндров проблем не выявлено. Внутри двигатель чистый, вероятно, недавно меняли масло.

Перекрыты двигателя (Overrevs) – в норме:

Диапазон	1	2	3	4	5	6
Циклов зажигания	126	0	0	0	0	0
Час работы, ч	423	-	-	-	-	-

Состояние технических жидкостей в норме. Возможно, в системе охлаждения смешанный антифриз, так как в багажнике найдена литровая ёмкость не оригинала. Проверить невозможно из-за конструкции бачка ОЖ.

Уровень технических жидкостей в норме.

Состояние коробки передач в норме. Стартов Launch Control – 1.

Состояние видимой ходовой части в норме.

Работа рулевого управления без нареканий.

Работа климат-контроля без нареканий.

Работа электроники и электрики салона в норме.

На момент осмотра АКБ был разряжен, но двигатель заводился исправно. В будущем, возможно, потребуется замена АКБ.

Рекомендуется мойка радиаторов с разбором к летнему сезону.

До следующего ТО осталось 0 км / просрочено на 600 дней.

### Ходовые качества:

Тест-драйв – не проводился из-за запрета салона.

Курсовая устойчивость – не проверялась.

### Тормоза и шины:

Износ передних тормозных дисков 30%, колодок 30%. Рекомендуется переборка передних суппортов (часть рабочей поверхности диска заржавела).

Износ задних тормозных дисков 10%, колодок 30%.

Шины летние, 2016/17гв, омологация NO, износ равномерный, 20/50%.

#### Компьютерная диагностика:

Ошибки стирались 94 км назад.

Актуальные ошибки в накопителе – заслонка выхлопной системы (44 раза, не работает, возможно из-за замерзания);

Сохранённые в истории ошибки – множество ошибок по связи между блоками из-за просадки напряжения бортовой сети (севший АКБ) и отключения потребителей при простое.

Коррекции по работе ДВС и КПП в норме.

#### Доработки:

Признаки дооснащения автомобиля отсутствуют.

Нештатные охранные системы отсутствуют.

Косвенные признаки тюнинга отсутствуют.

#### Эстетически:

Повреждения кузова – фары (сломаны стёкла около бампера), пороги и задние двери (сильный пескоструй), П бампер (ободран снизу, сколы, пескоструй), капот (сколы), ПП крыло (мелкие царапины), ПП дверь (сколы, мелкие царапины), З бампер (царапины, притертость), правая стойка-А (сколы), дуга крыши слева (царапины над дверью), ЗЛ дверь (вмятины на молдинге), ПЛ крыло (царапина).

Кузов требует полировки и нанесения керамики.

Окрасы – капот (косметический окрас, 250мкм), ПП крыло (косметический окрас, 250мкм), ПП дверь (косметический окрас, 250мкм), ЗП дверь (косметический окрас, 250мкм), бамперы (ремонтный окрас).

Снятие/установка элементов кузова – капот, двери, бамперы.

Качество окрасов 4-/5.

Состояние салона – надломаны передние подлокотники, в остальном хорошее, посторонних запахов нет.

Багажное отделение в норме.

Лобовое стекло – мелкие сколы. Состояние остальных стёкол – ПЛ стекло зацарапано.

Состояние колёсных дисков – сильно ободраны, зацарапаны.

Повреждения запечатлены на фотографиях.

#### Юридически:

ПТС предъявлен не был, по базе РОЛЬФ оригинал. Владельцев – 2. Свободных мест в ПТС – 2 (впишется Рольф).

На момент осмотра без залогов и ограничений.

Маркировки без изменений.

### Рекомендации:

Проверить автотеку.

Проверить историю дилерского обслуживания.

Мойка днища, мойка радиаторов.

Полировка и нанесение защитных покрытий на кузов.

Перед покупкой повторно проверить автомобиль на запреты, залоги и ограничения (<https://mintco.ru/how-to-check.html>)

### Примечания:

Фотоотчёт может не содержать фотографий инженерных параметров, проверяемых при проведении компьютерной диагностики.

### Оценки:

Пробег	65029 км
Владельцев	3
ДТП	
Окрасов	
Технически	/10
Эстетически	/10
Юридически	OK
Стоимость	т.р.
Состояние	/10

---

### Дополнительная информация:

*О компании:*

Телефон [+7\(926\)188-83-35](tel:+7(926)188-83-35) [Написать в What'sApp](#)

e-mail [info@mintco.ru](mailto:info@mintco.ru)

Наш сайт <http://mintco.ru/>

[Группа Вконтакте](#)

[Instagram](#)

[YouTube канал](#)

*Обслуживание, ремонт:*

[Рекомендуемые автосервисы](#)

[Мойка днища](#)

*Уход за автомобилем, детейлинг:*

[VMDetailing – Алтуфьево](#)

[MRE Detailing – Беляево](#)

[Daytona Detailing – Ленинский](#)

[Brooklands - Пресненский](#)

*Защитные плёнки, тонировка:*

[VMDetailing](#)

[Wrap machines](#)

[Brooklands](#)

*Полезная информация:*

[Пробивка по базам](#)

[Порядок покупки](#)

[Страхование](#)