

Ссылка на автомобиль:

<https://m.auto.ru/cars/used/sale/porsche/panamera/1101889260-9cefbaa5/>

Дата и место осмотра: 17/12/2020

Ссылка на фотоотчёт: <https://disk.yandex.ru/d/pUGxjllFLox7lg?w=1>

Технически:

Основные узлы:

Пробег реальный, совпадает по всем блокам, признаков скрутки не обнаружено.

Структурных повреждений кузова нет. При проверке особое внимание уделялось крашеной передней части, но признаков ремонта не выявлено.

Состояние двигателя в норме, но присутствуют ошибки по лямбда-зондам и их подогреву (требуется замена). Катализаторы удалены.

Перекрыты (Overrevs) – в норме:

Диапазон	1	2	3	4	5	6
Циклов зажигания	551	27	0	0	0	0
Час работы, ч	2529	2447	-	-	-	-

Состояние технических жидкостей в норме, кроме жидкости ГУР – требуется замена.

Уровень технических жидкостей в норме, кроме ОЖ – требуется долив, уровень ниже минимума.

Состояние коробки передач в норме. Стартов с Launch Control – 9.

Состояние видимой ходовой части в норме. Задние амортизаторы предположительно давно вытекли и уже высохли. Так же, продавец говорит о необходимой замене передних амортизаторов из-за стука.

Работа рулевого управления без нареканий.

Работа климат-контроля без нареканий.

Работа электроники и электрики салона в норме.

Требуется мойка радиаторов.

Частично отсутствует крепёж переднего бампера снизу.

До следующего ТО осталось 0 км / 0 дней.

Ходовые качества:

Тест-драйв – присутствует скрип втулок переднего стабилизатора и стук в передней и задней подвеске. Требуется дополнительная диагностика, желательно на вибростенде.

Курсовая устойчивость в норме. За рулём был владелец машины.

Тормоза и шины:

Износ передних тормозных дисков 20%, колодок 60%. Облезает краска на суппортах.

Износ задних тормозных дисков 100%, колодок 80%.

Шины летние, 2013гв, омологация NO, износ равномерный, 70/50%. Требуется замена из-за срока годности.

Компьютерная диагностика:

Ошибки стирались 3361 км назад.

Актуальные ошибки в накопителе – работа спорт режима (из-за подключения диагностики, была 1 раз, при тест-драйве проблем не выявлено);

Сохранённые в истории ошибки – работа передних лямбда-зондов (21 раз) и множество незначительных ошибок (связь между блоками, сел второй ключ, падение напряжения, сирена сигнализации и т.д.).

Коррекции по работе ДВС и КПП в норме (залит 95 бензин, поэтому повышенные коррекции УОЗ, требуется перезаправка).

Доработки:

Признаки дооснащения автомобиля отсутствуют.

Нештатные охранные системы отсутствуют.

Косвенные признаки тюнинга – переделана выхлопная система, удалены катализаторы (по словам продавца установлены обманки для лямбда-зондов).

Эстетически:

Повреждения кузова – П бампер (притёртость, ободран снизу), крыша (сколы), молдинги дверей (облезает хром + царапины на ЗЛ двери), пороги (сильный пескоструй в области арок + царапины), ЗП дверь (пескоструй, вмятины, ссадина), люк (повреждение молдинга),

Окрасы – П бампер (ремонт), капот (ремонтный окрас), передние крылья (косметический окрас), З бампер (косметический окрас).

Снятие/установка элементов кузова – бамперы, капот.

Качество окрасов 3/5.

Состояние салона – присутствуют эксплуатационные повреждения, посторонних запахов нет. Надломан водительский подлокотник на стойке.

Багажное отделение в норме.

Лобовое стекло – мелкие сколы, трещина (засверлена). Состояние остальных стёкол в норме.

Состояние колёсных дисков – мелкие ссадины.

Повреждения запечатлены на фотографиях.

Юридически:

ПТС (предъявлены фото) оригинал. Владельцев – 2. Свободных мест в ПТС – 1 (два раза вписан первый владелец из-за замены адреса, потом дилер, потом текущий собственник).

Показывает собственник.

На момент осмотра без залогов и ограничений. Была в кредите, выплачен.

Маркировки без изменений.

Рекомендации:

Проверить историю дилерского обслуживания.

Проверка на подьёмнике.

Эндоскопия ДВС.

Проверка углов установки колёс (УУК).

Мойка днища, мойка радиаторов.

Полировка и нанесение защитных покрытий на кузов.

Перед покупкой повторно проверить автомобиль на запреты, залогов и ограничения (<https://mintco.ru/how-to-check.html>)

Покупать автомобиль у собственника, проверив паспорт.

Примечания:

Фотоотчёт может не содержать фотографий инженерных параметров, проверяемых при проведении компьютерной диагностики.

Оценки:

Пробег	95695 км
Владельцев	2
ДТП	0 (1 расчёт)
Окрасов	5
Технически	7/10
Эстетически	7/10
Юридически	OK
Стоимость	2000т.р.
Состояние	7/10

Дополнительная информация:

О компании:

Телефон [+7\(926\)188-83-35](tel:+7(926)188-83-35) [Написать в What'sApp](#)
e-mail info@mintco.ru
Наш сайт <http://mintco.ru/>
[Группа Вконтакте](#) [Instagram](#) [YouTube канал](#)

Обслуживание, ремонт:

[Рекомендуемые автосервисы](#)
[Мойка днища](#)

Уход за автомобилем, детейлинг:

[VMDetailing – Алтуфьево](#)
[MRE Detailing – Беляево](#)
[Daytona Detailing – Ленинский](#)
[Brooklands - Пресненский](#)

Защитные плёнки, тонировка:

[VMDetailing](#)
[Wrap machines](#)
[Brooklands](#)

Полезная информация:

[Пробивка по базам](#)
[Порядок покупки](#)
[Страхование](#)