

Audi Q5 I Рестайлинг 3.0TDi, 26 марта 2019

<https://auto.ru/cars/used/sale/audi/q5/1085754672-35faae7d/>

1 владелец. ПТС оригинал. Продажа от дилера БМВ. На момент осмотра без залогов и ограничений. В базе ГИБДД ДТП не зафиксированы.

Кузов имеет окрас 2х задних дверей с толщиной окраса от 180 до 250мкм. Окрас задних крыльев с толщиной окраса до 300мкм, хотя в диагностике дилера указана замена дверей и окрас всей задней части. При осмотре толщина окраса завышена на верхней части крышки багажника до 160мкм, при этом нижняя 110мкм. Окрас 2х бамперов. Кузов имеет сколы и царапины (фото). Лобовое оригинал без явных повреждений.

Мотор запустился на холодную без дымления. Посторонними звуками запуск не сопровождался. Топливкоррекции в норме. При работе мотора есть посторонний, еле заметный, звук у правого колеса. Схож со звуком при просевшей опоре двигателя. Вибрации по кузову не ощутимы. Необходима дополнительная диагностика. На стыке двигателя и АКПП течь масла. Трубки охлаждения АКПП имеют запотевания. АКПП без ошибок, рабочие параметры в норме. Но учитывая пробег, коробка может преподнести сюрприз. При тест-драйве по территории нареканий не вызвала, но это было движение не выше 3й передачи.

Подвеска требует внимания. Передние верхние рычаги имеют люфт. Тормозная система требует замены жидкости и при смене передних колодок необходима замена дисков. Сейчас остаток передних колодок 60%. Задние Тормоза обслужены и вложений не требуют. Резина зимняя 11 года. Износ 30%, но имеются опрелости (срок службы резины 5 лет).

Салон без повреждений, но необходима химчистка и уход за кожей. Весь функционал исправен.

По совокупности факторов авто не полный хлам, но требует определенного вливания денежных средств для приведения в должное состояние.

<https://1drv.ms/f/s!ArsebcgHzvUnqp10eNon71dovmGcMA> – фото, OneDrive

<https://yadi.sk/d/4X6YyKSVUPSK3Q> - фото, яндекс диск