

Ссылка на автомобиль:

https://auto.ru/cars/used/sale/jeep/grand_cherokee/1100993376-0a4cc5d1/

Дата и место осмотра: 29/11/2020

Ссылка на фотоотчёт: <https://disk.yandex.ru/d/E8yw4Vc523pncw?w=1>

Технически:

Основные узлы:

Признаков корректировки пробега не обнаружено, по косвенным признакам соответствует заявленному.

Структурных повреждений кузова нет.

Состояние двигателя в норме. Посторонних шумов нет, неравномерность работы в норме.

Состояние технических жидкостей в норме.

Уровень технических жидкостей в норме.

Состояние коробки передач в норме.

Состояние видимой ходовой части – присутствуют признаки снятия/установки поворотных кулаков передней подвески. Причину проведения работ установить не удалось.

Работа рулевого управления без нареканий.

Работа климат-контроля без нареканий.

Работа электроники и электрики салона в норме.

Изменена конструкция педали тормоза таким образом, что высота педалей одинакова. Это нарушение требований безопасности.

Запотевают фары головного света.

Сломан правый рейлинг крыши.

Ходовые качества:

Тест-драйв в норме. Проводился на скоростях до 160 км/ч.

Курсовая устойчивость в норме.

Тормоза и шины:

Износ передних тормозных дисков 20%, колодок 90%. Колодки крошатся из-за перегрева, требуется замена. Износ по сторонам неравномерный – справа остаток меньше, чем слева. Рекомендуется проверка исправности тормозных суппортов при замене колодок. Так же неравномерный износ может быть вызван торможением в левых поворотах.

Износ задних тормозных дисков 10%, колодок 30%.

Шины зимние шипованные, 2018гв, омологация отсутствует, износ равномерный, 20/20%.

Компьютерная диагностика:

Ошибки стирались 854 км назад.

Актуальные ошибки в накопителе – блок управления системы экстренного вызова (по автомобилю есть активная отзывная кампания, требуется посещение дилера для исправления); усилитель акустический – ошибки по всем динамикам (из-за замены на нештатные);

Сохранённые в истории ошибки – падение давления в шинах; входной NTSC сигнал ГУ мультимедиа (вероятно, из-за тюнинга); затемнение водительского зеркала (ошибка не актуальна, возможны периодические проблемы при работе);

Коррективы по работе ДВС и КПП в норме.

Доработки:

Дооснащение автомобиля – акустическая система заменена, сделана дополнительная шумоизоляция.

Нештатные охранные системы – дополнительная сигнализация, метка, GSM.

Косвенные признаки тюнинга – присутствуют признаки снятия ЭБУ двигателя.

Эстетически:

Повреждения кузова – весь кузов в мелких царапинах, требуется полировка и нанесение защитных составов/покрытий; двери и пороги сильно отпескоструены (пороги в плёнке, арки задних дверей в плёнке, рекомендуется перетяжка); правая стойка лобового стекла (сколы), передний бампер (пескоструй, ободран снизу),

Окрасы – не обнаружено. При этом наблюдается двухцветность кузова – пластиковый обвес черный, а кузов тёмно-синий.

Снятие/установка элементов кузова – возможно снимались двери, так как гайки не закрашены и имеют следы однократного кручения.

Состояние салона хорошее, но промята левая часть подушки водительского сиденья. Посторонних запахов нет.

Багажное отделение в норме.

Лобовое стекло – несколько крупных сколов, мелкие сколы. Состояние остальных стёкол – царапины на заднем стекле.

Состояние колёсных дисков – есть сколы, повреждения, мелкие царапины.

Повреждения запечатлены на фотографиях.

Юридически:

ПТС оригинал. Владельцев – 2 (муж и жена, по договору дарения). Свободных мест в ПТС – 2.

Показывает не собственник, продажа по генеральной доверенности. Доверенность действующая.

На момент осмотра без залогов и ограничений.

Маркировки без изменений.

Рекомендации:

Проверить историю дилерского обслуживания.

Проверка на подъёмнике.

Проверка углов установки колёс (УУК).

Полировка и нанесение защитных покрытий на кузов.

Перед покупкой повторно проверить автомобиль на запреты, залоги и ограничения (<https://mintco.ru/how-to-check.html>)

Оценки:

Пробег	13655 км
Владельцев	2
ДТП	0
Окрасов	0
Технически	9/10
Эстетически	8/10
Юридически	OK
Стоимость	7500 т.р.
Состояние	8/10

Дополнительная информация:

О компании:

Телефон [+7\(926\)188-83-35](tel:+7(926)188-83-35) [Написать в WhatsApp](#)

e-mail info@mintco.ru

Наш сайт <http://mintco.ru/>

[Группа Вконтакте](#)

[Instagram](#)

[YouTube канал](#)

Обслуживание, ремонт:

[Рекомендуемые автосервисы](#)

[Мойка днища](#)

Уход за автомобилем, детейлинг:

[VMDetailing – Алтуфьево](#)

[MRE Detailing – Беляево](#)

[Daytona Detailing – Ленинский](#)

[Brooklands - Пресненский](#)

Защитные плёнки, тонировка:

[VMDetailing](#)

[Wrap machines](#)

[Brooklands](#)

Полезная информация:

[Пробивка по базам](#)

[Порядок покупки](#)

[Страхование](#)